
servicii de coserit, verificare cosuri de fum, deblocare cos fum, curatat cos fum, curatat racordul sursei de caldura la cosul de fum

I.D.: 31076744

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 03.10.18 | Coduri CPV | 90915000-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 05.10.18 | Pretul estimativ: | 13.907,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|

Descriere: 1. servicii de coserit, verificare cosuri de fum, deblocare cos fum, curatat cos fum, curatat racordul sursei de caldura la cosul de fum=400 ml (Localitatea Iasi, strada Grigore Ghica, nr.2, Palatul Ostirii=26 cosuri de fum, combustibil solid, cu un total de 210 m.l; localitatea Mogosesti, jud. Iasi, Poligonul Automatizat Mogosesti=5 cosuri de fum, combustibil solid, cu un total de 60 ml; localitatea Dancu, jud. Iasi, Depozitul militar de garnizoana=8 cosuri de fum, combustibil solid, cu un total de 10 ml; localitatea Iasi, str. Dr. Vicol, nr.2=60 cosuri de fum, combustibil lichid, cu un total de 120 ml; 2. Curatat sobe=30 buc; 3. Inlocuit usa vizitare 5 buc; 4. Inlocuit usa focar=10 buc; 5. Reparatie/reconstructie soba teracota=6 buc; 6. Montaj capac curatare/vizitare sobe=30 buc;
