

---

## „Reparații - Schimb ulei și alte defecțiuni Vw Krafter”

I.D.: 29302260

Documente participare:

- 6-ADV1021720.zip

---

Data publicarii	02.07.18	Coduri CPV	50111110-0
Termenul limita pentru depunere:	05.07.18	Pretul estimativ:	7.000,00 RON

---

Descriere: Ofertantul se obligă să execute lucrări de reparații la auto GJ 22 CSH , Vw Krafter, an fabricație 2008, care constau în principal în: - Înlocuit capete bară - direcție față stânga/dreapta - Înlocuit braț roată față stânga/dreapta - Înlocuit plăcuțe frână - Curățat instalația de încălzire - SIROCOU - Schimb ulei și filtru ulei - Schimb filtru aer - Schimb filtru motorină - Schimb filtru polen - Reglaj direcție

---