
Igienizare si verificare instalatii climatizare, conform descriere

I.D.: 83851243

Data publicarii	20.06.23	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.200,00 RON - 4.200,00 RON

Descriere: Servicii de igienizare, verificare freon, sediul central CNSAS ventiloconvectori - 70 U.Extern - 4 U. intern- 12 Servicii de igienizare, verificare freon, DAPL Popesti Leordeni ventiloconvectori - 40 u.exterioara - 1 U. interna - 5
