

## **REVIZIE INSTALATIE SPECIALA LA SCANIA WIISS, VIN: YS2P6X60005448179**

I.D.: 92620627

Data publicarii	31.01.24	Coduri CPV	45259000-7
Termenul limita pentru depunere:	05.02.24 09:00	Pretul estimativ:	8.683,00 RON - 8.683,00 RON

Descriere: Denumirea lucrării : Valoare manopera 1 Inspectie tehnica generala : Verificarea stării tehnice a sistemului de transmisie a pompei de apă Verificarea stării tehnice a sistemului de cuplare a pompei de apă Verificarea stării tehnice a lagărelor, flanșelor și a suporturilor Verificarea etanșeității sistemului de refulare a instalației speciale Verificarea sistemului de aspirație a apei din surse naturale (vid uscat) Verificarea etanșeității circuitului de încălzire a pompei de apă Verificarea stării tehnice a elementelor flexibile din instalația de refulare Verificarea stării tehnice a tamburilor de refulare a apei Verificarea stării tehnice a rezervorului de apă și a celui de spumă Verificarea stării tehnice a instalației pneumatice Verificarea stării de tehnice a tunului de refulare și a sistemului de comandă Verificarea stării tehnice a instalatiei electrice/acustice/optice Mentenanță pompa apa RUBERG Mentenanță dozator de spumogen Mentenanta cardan pompa / verificat / reglat Mentenanta tamburi/curatat lant/gresat/reglat Mentenanța tunului de refulare apa si spuma / calibrare Mentenanța stâlpului de iluminat și a sistemului de comandă / calibrare Verificare/curatare bazin apa + spargator val Mentenanta motopompa Honda Mentenanta generator curent Eismann Mentenanta jaluzele/bancheti compartimente suprastructura Probe functionale in prezenta utilizatorului Ulei pompa apa RUBERG I 2 Ulei motopompa Honda I 1.2 Ulei generator Eismann I 1.3 Spray curatat buc 2 Spray de uns buc 2 Vaselina Tub buc 2 Alcool tehnic buc 1 Spray cu spuma buc 1 Filtru uscator/decantor sistem pneumatic buc 2 MANOPERA,TESTE, SI PIESE INCLUSE