

---

## **Curatare cos de fum, REVIZIE CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID**

I.D.: 99288837

---

Data publicarii	25.06.24	Coduri CPV	90915000-4 50720000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 3.300,00 RON - 3.300,00 RON

---

Descriere: Curatarea cosului de evacuare la sediul Primariei comunei Malnas, Curatarea cosului de evacuare - Căminul Cultural comuna Malnaș, Curatarea cosului de evacuare -Caminul Cultural sat Malnas Bai Revizie cazan combustibil solid Viessmann Vitolog 60 KW la sediul Primariei comunei Malnas, Revizie cazan combustibil solid Atmos 70KW - Caminul Cultural Comuna Malnas, Revizie cazan combustibil solid Viadrus U22 - Caminul Cultural sat Malnas Bai

---