

LUCRĂRI DE CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT ÎN STRADA BOTEANU NR. 3A-3B, SECTOR 1, BUCUREȘTI

I.D.: 75050269

Documente participare:

- FisaDate_DF1164008.pdf
- Modele de formulare.doc
- Caiet de sarcini nr.8223_14.10.2022.pdf
- 1. Planuri 1500 si 12000.rar
- 4. DTAC.part08.rar
- 4. DTAC.part02.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part09.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part03.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part08.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part10.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part18.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part19.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part20.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part21.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part22.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part23.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part24.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part25.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part26.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part27.rar
- 2. Acorduri avize autorizatii.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part06.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part05.rar
- 4. DTAC.part06.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part02.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part12.rar
- 4. DTAC.part03.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part14.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part07.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part01.rar
- 3. Studiu Istoric.rar
- 4. DTAC.part04.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part13.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part28.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part29.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part30.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part31.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part32.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part33.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part34.rar
- 7. Referate verifcatori.rar
- 8. Raport Audit Energetic.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part15.rar
- 4. DTAC.part01.rar
- 4. DTAC.part05.rar
- 4. DTAC.part07.rar
- 5. DTOE.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part04.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part11.rar
- Propunere clauze contractuale.pdf
- 6. PT_DE_scan_verificat.part17.rar
- 6. PT_DE_scan_verificat.part16.rar
- DUAE_CERERE_200558.xml

Termenul limita pentru depunere: 09.01.23 Pretul estimativ: 58.368.471,65 RON - 58.368.471,65 RON

Descriere: Obiectivul general îl constituie reducerea riscului seismic cu prioritate la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, prin execuția de lucrări de intervenție în vederea protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător. Obiectivul specific, în urma consolidării construcției, îl reprezintă sporirea rigidității locale și generale a structurii, ceea ce va conduce la îmbunătățirea comportării acesteia atât în cazul acțiunilor seismice, cât și al celor gravitaționale. Scopul acestor lucrări este cel de consolidare și aducerea la parametrii de funcționare a unui imobil de locuințe colective. Imobilul este situat în intravilanul orașului București pe strada Boteanu nr. 3A-3B, sector 1 și este compus din teren și 3 corpuri de construcții independente, edificate în anul 1938, dar lucrările se vor executa doar la corpurile 3A și 3B. Imobilul se află pe lista Monumentelor istorice actualizată în anul 2015, la poziția 405, cod B-II-m-B-18181- prima jumătate a sec. XX, iar conform PUZ - Zona construită protejată aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000 se află în ZCP 16 și face parte din categoria imobilelor protejate, fiind amplasat și în zona de protecție a unor monumente istorice clasate, ceea ce explică aplicarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare. Din punct de vedere al criteriilor de evaluare a monumentelor istorice, conform normelor metodologice de clasare și inventariere, clădirea are următoarele calificative: vechime mică, valoare artistică și urbanistică mare, valoarea memorială mică. Număr zile până la care se pot solicita clarificări (Formular 14) înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18. Termenul limită la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este a 11-a zi anterior datei limită de depunere a ofertelor.
