
Servicii de verificare/curatare evacuare gaze viciate, la Hota din Bucatarie

I.D.: 80391877

Data publicarii	28.03.23	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 450,00 RON - 450,00 RON

Descriere: Servicii de verificare/degresare Hota bucatarie: Operatiuni de executat: -verificare/degresare cupola hota, -verificare/degresare tubulatura hota, -verificarea/dgresare motor hota, - verificarea etanseitatii canal evacuare/copola/motor, - verificarea dimensionarii racord evacuare, - verificarea etanseitatii racord si cos de fum, - verificarea privind elementele de prindere ale cosului de fum, - verificarea stabilitatii cosului de fum , - verificarea distantelor intre elementele cosului de fum si materialele combustibile constructive ale cladirii .
