

## **REPARATIE SEPARATOR VERTICAL LA INSTALATIA NEPOLUANTA GRUP 62 FILITELNIC**

I.D.: 46718007

---

Data publicarii	28.05.20	Coduri CPV	45231111-6
--------------------	----------	------------	------------

---

Descriere: Separatorul de destindere si refulare de la grupul 62 Filitelnic este foarte ruginit si nu mai prezinta siguranta in exploatare. Se impune astfel schimbarea separatorului impreuna cu robinetii de la intrare si iesire, conform proiect tehnic atasat in SICAP.

---