

Revizie aparat aer conditionat D006,D106,D107,D009,D101,D102,C206

I.D.: 38935051

Data publicarii	07.10.19	Coduri CPV	39717200-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.680,00 RON - 1.680,00 RON

Descriere: Service aparate de aer conditionat: - Igienizare unitate externa si interna - Curatare filtre - Verificare presiune freon - Verificare traseu scurgere - Verificare conexiuni electrice - Probe de functionare Materiale incluse: - Spray antibacterial
D006,D106,D107,D009,D101,D102,C206
