

---

## **Service, verificare tehnica si masurare eficacitate ecran de protectie , cu eliberare de buletin si frecventa trimestriala - instalatie de radiologie pentru 1 caravana - Aparat EASY DR - B87KJI**

I.D.: 66312786

Documente participare:

- FisaDate\_DF1137633\_11.02.2022 1400.pdf
- Caiet de sarcini KJI.pdf
- Documentatie atribuire contract KJI.pdf
- Model-formulare.docx
- DUAE\_CERERE\_159927.xml

---

Data publicarii	17.02.22	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	03.03.22	Pretul estimativ:	30.615,00 RON - 30.615,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Service, verificare tehnica si masurare eficacitate ecran de protectie , cu eliberare de buletin si frecventa trimestriala - instalatii de radiologie pentru 1 caravana - mobile RX - diagnostic cu un post grafie, destinate imagisticii digitale directe, tip Easy DR seria THO6071/2017, produsa de Odeltf Benelux BV Olanda B-87-KJI

---