

„Reparație capitalizabilă instalație de refulare și separare trifazică gaze - 1 buc.”

I.D.: 40222256

Data publicarii	22.11.19	Coduri CPV	50531000
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Obiectul procedurii il constituie achizitia unui serviciu care este necesar pentru refacerea parametrilor tehnici ai echipamentului la nivelul caracteristicilor inițiale prevăzute in caietele de sarcini ale constructorului, normele si standardele in vigoare., Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare conform art. 173 din Legea 99/2016 modificata si completata prin OUG 45/2018. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor., Reparație capitalizabila instalație de refulare și separare trifazică gaze - 1 buc.
