
Revizie Skoda Rapid

I.D.: 45058276

Data publicarii	04.03.20	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 712,51 RON - 712,51 RON

Descriere: Inspectie service cu schimb ulei Inspectie service extinsa Filtru ulei demontat/inlocuit/montat Buson baie ulei demontat/inlocuit/montat Filtru aer demontat/inlocuit/montat Filtru polen demontat/inlocuit/montat
