

---

## **Lucrari de verificare si reparare instalatii termice cu radiatoare din otel**

I.D.: 44114090

---

Data publicarii 02.10.19

Coduri CPV

50720000-8

---

Pretul estimativ: 1.820,60 RON - 1.820,60 RON

---

Descriere: Verificare la presiune si etanseitate instalatie de incalzire cu radiatoare si inlocuire senzor de gaz

---