

## **Servicii de verificare tehnica periodica în utilizare la scadenta a cazanelor de apa calda , a arzatoarelor si a supapelor de siguranta**

I.D.: 14895512

Data publicarii	09.09.16	Coduri CPV	71631100-1
Termenul limita pentru depunere:	14.09.16	Pretul estimativ:	15.500,00 RON

Descriere: Lotul I. U.M. 01037 Vatra Dornei 1. Verificarea supapelor de siguranta la cazanele de apa calda si de abur- Total 20 buc - 14 supape cu arc, reglaj fix ?, p=6 bar, instalate pe cazane de apa calda/abur ; - 6 supape cu clopot, p=0,5 bar, instalate pe marmitele din blocul alimentar; Lotul II. U.M. 01158 Miercurea Ciuc 1. Verificarea supapelor de siguranta ale cazanelor- Total 20 buc 2. Verificarea instalatiilor de ardere (arzatoarelor pe gaz)- Total 10 buc 3. Verificare tehnica periodica la scadenta a cazanelor - Total 2 buc - cazane de apa calda de 180 kW de tip Thermansi 150 (180 kW); - echipate cu arzatoare de tip FBR GAS P 20; - functionare pe gaz natural; Lotul III. U.M. 01099 Brad 1. Pregatire cazanelor si arzatoarelor pt. verificarea CNCIR la scadenta (verificare instalatie de ardere, probe de casa, pregatire documentatie)- Total 2 buc - cazanelor de apa calda tip GS AR 600 (700 kW), fara supape de siguranta, vasul de expansiune preluând acest rol - arzatoarelor automatizate pe combustibil lichid tip FGP 70/2 TL 2. Verificarea supapei de siguranta montata pe recipientul tip rezervor de aer- Total 1 buc - supapa de siguranta cu arc reglata la presiunea de 11 bar, având diametrul Do= 10 mm, montata pe recipientul tip rezervor de aer de la compresorul de aer comprimat, Vn=100 litri, Pn= 11 bar 3. Verificare tehnica în utilizare a cazanului la scadenta, cu - Total 1 buc -cazan de apa calda tip Gaselle 8VF cu functionare pe combustibil solid(lemn de foc); - P= 108 kW; - cazanul nu are supape de siguranta, vasul de expansiune preluând acest rol; Lotul IV. U.M. 01518 Prundu Bârgaului 1. Verificare tehnica periodica în utilizare la scadenta pentru cazan de apa calda si supapa de siguranta Total 1 buc - cazan de apa calda tip FCL 10 FACI Caldae (93 kW); - functionare pe combustibil solid (lemn de foc); 2. Verificarea tehnica periodica anuala la scadenta a arzatoarelor - Total 4 buc - montate pe cazanele din centrala termica, cu functioneaza pe CL; 3. Verificarea tehnica periodica anuala la scadenta a supapelor de siguranta montate pe cazanele si boilerul din centralele termice- Total 7 buc