

Servicii de reparație și punere în funcțiune la parametri de performanță a sistemului de supraveghere

I.D.: 42618396

Data
publicarii

06.05.19

Coduri CPV

71600000-4

Pretul
estimativ:

2.700,00 RON - 2.700,00 RON

Descriere: Școala Gimnazială "I.G. Sbiera" dispune de un sistem de supraveghere video, pe care l-a folosit la sesiunile de examen anterioare, sistem care, în prezent, în lipsa unei mentenanțe corespunzătoare asigurată de personal specializat, prezintă curențe care trebuie remediate. Prin urmare, în scopul asigurării cadrului legal de desfășurare a examenelor din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, se solicită repararea sistemului de supraveghere video pentru a funcționa la parametri de performanță ce constă în următoarele intervenții și reparații: - Înlocuirea unității de stocare HDD; - Înlocuirea unei camere de supraveghere Full HD de exterior cu IR 80m; - Asigurarea unei verificări a sistemului de supraveghere înainte de simularea și examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a; - Verificare și asigurarea salvării înregistrărilor de la simulare și de la examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a din anul 2019.