

## Verificare hidranti de incendiu interiori si exteriori

I.D.: 49626438

---

Data publicarii	10.09.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.914,00 RON - 1.914,00 RON

---

Descriere: Verificarea de 33 buc. hidranti interiori /exteriori, 2 verificari/an (cate o verificare la sase luni) Se factureaza verificarea semestriala efectuata. Efectuarea de servicii de verificare a i instalatiilor de stingere a incendiilor cu hidranti de interiori conform normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II a instalatii de stingere indicativ P118/2 - 2013, cel putin semestrial. Pretul este pentru o verificare semestriala. Verificari : - verificarea vizuala a componentei cutiei hidrantului interior (furtun de refulare, teava de refulare, cheie racord ABC) ; -verificarea existentei marcajului ; - verificrea semnalizarii hidrantilor interiori ; - verificarea functionarii robinetilor de inchidere-deschidere ; - comparea valorilor masurate pentru debit si presiune cu valorile din documentatia de autorizare ; - verificarea debitului si presiunii cu aparat mobil ; • aparatul inregistreaza electronic data si ora masuratorilor, duratele testului ; • se traseaza diagrama pe calculator cu variatia presiunii si debitului pe timpul masuratorilor pe fiecare coloana de hidranti (operatiile de inchidere deschidere a hidrantului) cu inregistrarea valorilor de debit si presiune maxima; - nu se efectueaza reparatii Efectuarea lucrărilor de instalarea și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră se executa in conformitate cu Autorizatia A-1245/18.08.201

---