

Interventie service pentru echipament radiologic Osteodensitometru cu raze X

I.D.: 58725670

Data publicarii	08.07.21	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.500,00 RON - 1.500,00 RON

Descriere: Verificare si masuratori echipament radiologic - Osteodensitometru cu raze X cu emitere Buletin de verificare Model STRATOS dR / Producator: DMS / Franta Servicii incluse: - se va efectua o întreținere generală preventivă și obligatorie, conform specificației producătorului și cerințelor CNCAN. - se va emite un buletin de verificare conform normelor CNCAN - se va interveni in functie de disponibilitatea inginerilor specialisti de service in urma unei comenzi ferme. Piesele gasite defecte se platesc separat de catre beneficiar. Interventia se va finaliza prin intocmirea unui raport de service care contine: - data executarii interventiei; - datele de identificare pentru echipa de interventie; - activitati efectuate; - observatii; - semnaturile persoanelor care au efectuat interventia si stampila oficiala a firmei.
