

Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor

I.D.: 42672518

Data publicarii	20.02.20	Coduri CPV	50413200-5
Termenul limita pentru depunere:	26.02.20	Pretul estimativ:	8.800,00 RON - 8.800,00 RON

Descriere: Servicii de întreținere, verificare, reparare a Sistemului de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, pentru echipamentele aflate in dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Zalau. Serviciile vor cuprinde echipamentele din urmatoarele locatii : 1. Zona Spital-corpurile A si B: - Detectoare fum 585 buc; - Sirene interioare 40 buc; - Butoane de incendiu 57 buc; - Repertoare 8 buc; - Comanda electrovalve cu electroventil 3 buc; - Sirene exterioare 1 buc; - Sistem de desfumare(3 iesiri si 3 intrari) - Centrala incendiu proprie 2 buc 2. Zona ambulatoriu: - Detectoare fum 200 buc; - Sirene interioare 15 buc; - Butoane de incendiu 15 buc; - Repertoare 3 buc; - Comanda electrovalve cu electroventil 7 buc; - Sirena exterioara 1 buc - Centrala incendiu proprie 1 buc 3. Zona Statia centrala de sterilizare: - Detectoare fum 3 buc; - Sirena interioare 1 buc. - Centrala incendiu proprie 1 buc; 4. Laboratorul de analize medicale: - Detectoare fum 10 buc; - Sirena interioare 2 buc; - Sirene exterioare 1 buc; - Butoane alarmare 2 buc; - Centrala incendiu proprie 1 buc; 5. Sectia de Boli Infectioase(str. Pacii nr.10): - Detectoare fum 30 buc; - Detector de temperatura 1 buc; - Sirene interioare 3 buc; - Sirena exterioara 1 buc; - Sistem Fereastră desfumare 1 buc; - Butoane de alarmare 3 buc; - Centrala incendiu proprie 1 buc; 6. Sectia de Pneumologie - Detectoare fum 85 buc; - Sirena interioare 3 buc; - Sirena exterioara 1 buc; - Sistem de actionare fereastră desfumare 1 buc - Butoane de alarmare 3 buc; - Centrala incendiu proprie 1 buc 7. Sectia Boli Infectioase (str. T. Vladimirescu) - Detectoare fum - Sirena interioare - Sirena exterioara - Butoane de alarmare - Centrala incendiu proprie ; Pentru aceasta locatie, serviciile vor fi prestate dupa darea in functiune , aproximativ 2 luni. Documentatia pentru sistemul de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu se poate consulta la biroul tehnic investitii. Reviziile periodice pentru 2020 vor fi efectuate trimestrial.