
Service echipament radiologic POLYMOBIL

I.D.: 45023181

Data publicarii	24.12.19	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.096,00 RON - 2.096,00 RON

Descriere: În cadrul contractului sunt prevăzute: • Întreținerea generală preventivă și obligatorie a aparaturii • Verificarea parametrilor de funcționare • Suport telefonic • Emitere buletin de verificare conform cerințelor CNCAN • Intervenția în maximum 48 ore lucrătoare pentru diagnosticarea și repararea echipamentului la orice solicitare a beneficiarului • Efectuarea de reparații nelimitat ca intervenții, fără plată suplimentară • Piesele gasite defecte NU sunt incluse în cadrul contractului.
