
Reparatie usa de acces Radiologie

I.D.: 39803898

Data publicarii	07.05.18	Coduri CPV	42961100-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.830,00 RON - 2.830,00 RON

Descriere: Operatiuni de efectuat: - Inlocuit sistem role de culisare - Curatat sina de culisare - Inlocuit inchidere electromagnetica - Inlocuit stop buton - Inlocuit zavor cu cheie - efectuarea reglajelor necesare pentru o functionare optima - probe functionale si reglaje finale
