

## Reparatie autoturism Citroen C Elysee.

I.D.: 78109355

---

Data publicarii	03.02.23	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.02.23	Pretul estimativ:	2.473,46 RON - 2.473,46 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Reparatie autoturism Citroen C Elysee cu serie sasiu: VF7DDBHY6FJ839679. Reparatia consta in: inlocuirea si calibrarea senzorului de noxe, inlocuirea rulmentului la roata spate si completarea cu antigel. Conditii de garantie: minimum 12 luni pentru piese si mimimum 3 luni pentru manopera. Piesele folosite la reparatie vor fi OE sau producator OEM. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de publicitate , caietului de sarcini, specificatiilor tehnice sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent

---