
Servicii de curatire si întretinere cosuri de fum

I.D.: 44967220

Data publicarii	20.12.19	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.400,00 RON - 1.400,00 RON

Descriere: Curatat cu perii aferente canalul de evacuare gaze arse, verificat tiraj horn, verificat integritate interior/exterior cu videocamera de inspectie, verificat usa evacuare reziduuri, curatat si verificat canale de condens, eliminare cuiburi de ciori. Curatat si verificat tubulatura metalica cu perii speciale ce nu degradeaza tubulatura. Verificare de 2 (doua) ori pe an. Verificarea scaparilor de monoxid de carbon cu detector de CO (recomandat la centrale termice)
