
-IDENTIFICAREA COMPONENTELOR DEFECTE ALE MODULULUI TERMIC PENTRU ÎNCALZIRE SI PREPARARE APA CALDA DE CONSUM ȘI PROPUNERI TEHNICE DE REMEDIERE A ACESTORA / ÎMBUNĂTĂȚIREA FUNCȚIONĂRII ACESTUIA ÎN VEDEREA REPARĂRII ȘI ADUCERII LA PARAMETRII INITIALI; - ESTIMAREA VALORII REPARAȚIEI, PE BAZA UNUI DEVIZ

I.D.: 63385130

Documente participare:

- link download documentatie modul termic.docx

Data publicarii	24.11.21	Coduri CPV	50700000-2 50720000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 08.12.21

Descriere: SPECIFICATIILE TEHNICE ALE MODULULUI TERMIC ÎN CAUZĂ, PENTRU CARE SE SOLICITA CONSULTAREA PIETEI POT FI DESCARCATÉ ȘI CONSULTATE PRIN ACCESAREA URMATORULUI LINK: <https://we.tl/t-qT9sUwBP0D> . PRECIZAM CA S-A RECURS LA ACEASTA METODA DE INCARCARE A DOCUMENTATIEI AVAND IN VEDERE DIMENSIUNEA MARE A ACESTORA (APROX. 148 MB). OPERATORII ECONOMICI INTERESATI POT VIZITA AMPLASAMENTUL AUTORITATII CONTRACTANTE, SITUAT ÎN MUN. PLOIEȘTI, STR. GHIMPATI, NR. 1-3, JUD. PRAHOVA, ÎN CURSUL ZILELOR LUCRĂTOARE, ÎN INTERVALUL ORAR 08.00-16.00. CLARIFICARI POT FI OBTINUTE LA ADRESA DE E-MAIL achizitii.cmdta.ph@mai.gov.ro. OFERTELE VOR FI TRANSMISE LA ADRESA DE E-MAIL achizitii.cmdta.ph@mai.gov.ro PANA LA DATA INDICATA IN PREZENTUL ANUNT.
