

---

## Reparatie si verificare metrologica contor energie termica

I.D.: 54769957

---

Data publicarii	02.03.21	Coduri CPV	45331100-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 647,80 RON - 647,80 RON

---

Descriere: Reparatie si verificare metrologica contor energie termica: -Manevrare vane pentru izolare contor in vederea demontarii. - Demontare contor energie termica in vederea reparatiei si verificarii - Trimitere contor energie termica la firma autorizata de reparatii si verificare - Montare contor energie termica - Proba de etansieitate

---