

Igienizare sisteme de climatizare

I.D.: 48859838

Data publicarii	10.08.20	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.889,70 RON - 7.889,70 RON

Descriere: Denumire produs/serviciu/lucrare Cantitate Preț unitar estimat (lei fără TVA) Valoare estimată (lei fără TVA) Valoare estimată (lei cu TVA) 1. Unitati externe tip VRV (Variable Refrigerant Volume) -2 buc tip SPW- C1503GDY H8 ; SPW- C1903GDY H8 - verificare nivel ulei - verificare etanseitate circuit frigorific - verificare cantitate de ulei - verificare cantitate de ag. frigorific - curatare condensator - verificare ventilatoare (curent / rulmenti/etanseitate) - verificare conexiuni electrice 1 900 900 1071 2. Unitati interne VRV tip SPW - UR... GHN56 - 10buc - verificare etanseitate - verificare legaturi electrice - curatare/igienizare baterie vaporizator - verificare ventilator (curent , rulare , lubrifiere) - verificare/curatare filtru - echilibrare debit de aer , in cazul in care este posibil (grile reglabile) - verificare etanseitate circuit condens 1 3900 3900 4641 3. Split uri diferite (modele diferite) intre 9000 si 18000 BTU/h - 12 buc - verificare etanseitate - verificare cantitate ag. frigorific - verificare ventilatoare -unit.interna si unit.externa (rulare ,lubrifiere , curent) - verificare etanseitate circuit de condens - verificare curent absorbit de compresor - curatare baterie de condensator UE - curatare /igenizare baterie UI - verificare legaturi electrice 1 1080 1080 1285.2 4. Sistem de introducere aer proaspat - Ventilator Rosenberg RS 250L+ tubulatura - repunere sistem in functiune - verificare tubulatura si grile de descarcare (sala sedi
