

Servicii de revizie a echipamentelor din stațiile ITP B0252 și B0253 și a instalațiilor de AC

I.D.: 86544714

Data publicarii	05.09.23	Coduri CPV	45259000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.09.23	Pretul estimativ:	18.487,39 RON - 18.487,39 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: - Serviciu de revizie(S.I.T.P. B0253) - Stand de testare și verificare frâne marca BEISSBARTH (include reparare - dacă e cazul - curățare/degresare, verificare și completarea - dacă este cazul - nivelul de ulei hidraulic, gresare cu vaselină, calibrare, verificare metrologică); - Serviciu de revizie (S.I.T.P. B0253) - Detector de jocuri și articulații (include curățare/degresare, verificare și completarea dacă este cazul nivelului de ulei hidraulic și gresare cu vaselină); - Serviciu de revizie (S.I.T.P. B0253) - Opacimetru de fum BRAIN BEE (include reparare - dacă este cazul - curățare, calibrare și verificare metrologică); - Serviciu de revizie (S.I.T.P. B0253) - Analizator de gaze BRAIN BEE (include reparare - dacă este cazul - curățare, calibrare și verificare metrologică); - Serviciu de revizie (S.I.T.P. B0253) - Opacimetru de fum TEXA (include reparare - dacă este cazul - curățare, calibrare și verificare metrologică); -Serviciu de revizie (S.I.T.P. B0253) - Analizator de gaze TEXA (include reparare - dacă este cazul - curățare, calibrare și verificare metrologică); - Serviciu de revizie (S.I.T.P. B0252) - Stand de frânare și verificare frâne marca VLT, model VLT16033/MP/H, cu pedometru și traductori de presiune (include curățare/degresare, verificare și completarea dacă este cazul nivelului uleiului hidraulic, gresare cu vaselină, calibrare, verificare metrologică stand și pedometru și traductori de presiune); - Serviciu de revizie (S.I.T.P. B0252) - Detector de jocuri și articulații (include curățare/degresare, verificare și completarea dacă este cazul nivelului de ulei hidraulic și gresare cu vaselină); -Serviciu de revizie (S.I.T.P. B0252) - Opacimetru de fum TEXA (include reparare - dacă este cazul - curățare, calibrare și verificare metrologică); - Serviciu de revizie (S.I.T.P. B0252) - Opacimetru de fum BRAIN BEE (include reparare - dacă este cazul - curățare, calibrare și verificare metrologică); - Serviciu de revizie - Aparat AC Clima 9000 R134A (reparație - dacă e cazul - include înlocuire filtru deshidrator, schimb ulei pompă vacuum, calibrare și verificare metrologică/etalonare - certificat de etalonare); - Serviciu de revizie - Aparat AC Spin OK Clima R1234YF (reparație - dacă e cazul - include înlocuire filtru deshidrator, schimb ulei pompă vacuum, calibrare și verificare metrologică/etalonare - certificat de etalonare).
