
Serviciu de monitorizare radiologica a locului de munca

I.D.: 21257696

Data publicarii	20.07.17	Coduri CPV	71340000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.07.17	Pretul estimativ:	1.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Serviciu de monitorizare radiologica a locului de munca cu un laborator acreditat de CNCAN, conform prevederilor art.85-88 din Normele de Securitate Radiologica in Practiciile de Radiologie de Diagnostic si Radiologie Interventionala. In Buletinul de monitorizare radiologica a mediului de lucru emis de laboratorul acreditat CNCAN vor fi urmatoarele puncte de masurare: -in camera de comanda MULTIX-in fata usii, in dreptul peretelui, in fata vizorului instalat in perete -in camera de expunere AXIOM-in dreptul peretelui -in exterior-in fata ferestrelor peretelui -in hol-in dreptul peretelui
