

---

## Verificare tehnica instalatie utilizare gaze naturale DJST Iasi

I.D.: 82286320

---

Data publicarii	15.05.23	Coduri CPV	50531200-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.520,16 RON - 1.520,16 RON

---

Descriere: Revizie instalatie gaz cu Qs6 mc/h, L\* $\mu$ :20ml, D:Tz- 1", 1 puncte de ardere, Locatie: Sfantul Sava nr. 19 Revizie/Verificare instalatie gaz cu Q<l 0rnc/h, Lteava:20rnl, D:l l2-1", l puncte de ardere, Locatie: Pacurari Revizie/verificare instalatie gaz cu Q<50mc/h, Lteaya\$ } ml, D:1 u-2yr", l puncte de ardere, Locatie: Hotel Sport Revizie/verificale instalatie gaz cu Q<l 50rnc/h, [.teava-<60u.r1, D:l l2-3",2 puncte de ardere, Locatie: Sala Sporturilor

---