

---

## Revizie autoturism Skoda Rapid

I.D.: 51496539

---

Data publicarii	10.11.20	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.187,92 RON - 1.187,92 RON

---

Descriere: Inspectie service extinsa cu schimb ulei Filtru ulei - demontat/inlocuit/montat Buson baie ulei - demontat/inlocuit/montat Filtru aer - demontat/inlocuit/montat Filtru polen - demontat/inlocuit/montat Service lichid frana - efectuat Eficacitate franare - efectuat Lamele ștergătoare parbriz demontat/inlocuit/montat Covorașe auto înlocuit mai puțin

---