

---

## Reparatie VW Golf

I.D.: 43675929

---

Data publicarii	01.08.19	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 621,02 RON - 621,02 RON

---

Descriere: Inspectie service cu schimb ulei flexibil Filtru ulei - demontat/inlocuit/montat Buson baie ulei - demontat/inlocuit/montat Filtru aer - demontat/inlocuit/montat Filtru polen - demontat/inlocuit/montat

---