
Servicii verificare instalatie de protectie - PRAM

I.D.: 55724956

Data publicarii	06.04.21	Coduri CPV	50711000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.04.21	Pretul estimativ:	1.760,00 RON - 1.760,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Verificări instalatie de protectie la descarcari electrostatice naturale, prize de pământ și continuități ale legăturilor de protecție la tablourile electrice generale ale celor 11 Blocuri ANL ale DSP Iasi, situate la adresa: IASI, Sos. Bucium, nr. 36. La fiecare dintre blocuri trebuie verificate 2 circuite de priza de pamant pentru descarcari electrice naturale si 1 priza de pamant pentru protectie la curentare si continuitati ale legaturilor de protectie la tablourile, de distributie, de alimentare a centralelor termice si la cazanele respective. - verificarea prizelor de pamant - 1 circuit pentru protectie la descarcari electrice naturale si 1 circuit pentru protectie la curentare - verificarea continuitatilor legaturilor de protectie la tablourile electrice generale - verificarea legaturilor de protectie la tablourile electrice ale centralelor termice - verificarea instalatiei de protectie la descarcari electrostatice naturale (instalatie paratrasnet). Obligativu se vor emite buletine de verificare, conform normelor legale in vigoare.
