
Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor

I.D.: 103072875

Data publicarii	18.09.24	Coduri CPV	90924000-0 90915000-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 980,00 RON - 980,00 RON

Descriere: INSPECTIE TEHNICA/ VERIFICARE/CURATARE SISTEM DE EVACUARE GAZE DE ARDERE - COS DE FUM - CENTRALA TERMICA OPERATIUNI EXECUTATE : - Captura foto faza initiala - Procedura verificare, conforma cu normativel actualizate - Evaluare constatare in locatia beneficiarului in vederea executarii procedurilor - Verificat etanseitati racord de legatura - canal de fum - Video inspectie canal de fum - Curatat canal fum inaltime utila - Curatat /aspirat canal colector - Curatat /aspirat racord de legatura - Verificat structura rezistenta vizual exterior, video inspectie interior - Inspectie zona superioara cos de fum - Inspectie usa vizitare/curatare. - Verificare elementele de prindere - Verificare asigurare statica - Captura foto faza finala Operatiuni de executa CURATARE CENTRALA TERMICAt: - Captura foto faza initiala - Demontat capac colector condensate - Demontat racord legatura - Demontat colector fumuri - Curatat/aspirat sistem racorduri legatura - Curatat/aspirat colector fumuri - Verificat/curatat canal fum util - Verificat/curatat schimbator de caldura - Montat sistem racorduri - Refacut etanseitati racorduri legatura prin aplicare silicon temperaturi ridicate - Captura foto faza finala mai putin
