

---

## **Servicii de reparatie aparat de radiologie Opera T90cex cu inlocuire componente conf oferta si deviz**

I.D.: 40735871

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 13.12.19 | Coduri CPV | 50421200-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 44.265,00 RON - 44.265,00 RON

---

Descriere: 1) Servicii de reparatie aparat de radiologie Opera T90 cex cu inlocuire componente conform oferta si deviz. COMPONENTE NECESARE - Cadru simetric compet rama superioara masa (miscara +/- 80 m 2) Aviz de functionare nr. 5855/2019 emis de Ministerul Sanatatii; 3) Autorizatie pulare nr. GM9/2019 emisa de CNCAN; 4) Certificate de scolarizare la firma producatoare; 5) Reprezentant autorizat in Romania al firmei producatoare. 6) Certificate ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001.

---