

Servicii de verificare, intretinere si reparare asistemelor de detectie incendiu si gaze fierbinti

I.D.: 34252727

Data publicarii	01.02.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	57.750,00 RON - 57.750,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Servicii de verificare, intretinere si reparare a sistemelor de detectie incendiu si evacuare gaze fierbinti cu periodicitate lunara. Obiective cu instalatii: - Corp A (IDSAI + instalatie evacuare fum - aula); - Corp C (IDSAI + instalatie evacuare fum); - Corp D (IDSAI + instalatie evacuare fum); - Corp E (IDSAI + instalatii evacuare fum); - Corp F (IDSAI + instalatii evacuare fum); - Corp G (IDSAI); - Corp H (instalatie evacuare fum + sistem de avertizare in caz de incendiu); - Corp J (sistem conventional de avertizare in caz de incendiu); - Corp K (IDSAI + comanda instalatie de drenare); - Corp L (sistem conventional de avertizare in caz de incendiu); - Corp M - Planetariu (sistem conventional de avertizare in caz de incendiu); - Cantina studenteasca (IDSAI); - Cămin studentesc nr. 2 (IDSAI + instalatii evacuare fum); - Cămin studentesc nr. 3 (IDSAI); - Cămin studentesc nr. 4 (IDSAI + instalatie evacuare fum); - Cămin studentesc nr. 5 (IDSAI); - Cabana „Șipoșel” Com. Râșca (D ≈ 65 Km față de USV) - (IDSAI); - C.T.I.D. Vatra Dornei (D ≈ 120 Km față de USV) - (IDSAI + instalatie evacuare fum).
