

---

## **Servicii de verificare tehnica a PT ,, Reabilitare camin cultural in sat Mal, nr. 93, comuna Sag,**

I.D.: 87289448

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 20.09.23 | Coduri CPV | 71328000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 18.000,00 RON - 18.000,00 RON

---

Descriere: Se solicita servicii de verificare tehnica a proiectului tehnic de catre verificatori autorizati in conformitate cu legislatia in vigoare pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare camin cultural in sat Mal, nr. 93, comuna Sag, judetul Salaj,, in domeniile de specialitate: A1, A2 - (rezistenta si stabilitate); B1- siguranta si accesibilitate;D1 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător;E- Economie de energie și izolare termică;F- Protecție împotriva zgomotului; It - Instalații termice; le - Instalații electrice; ls- Instalatii sanitare Suprafata construita a cladirii este de 312mp.

---