

CURATARE SISTEM DE EVACUARE GAZE DE ARDERE - HOTA PROFESIONALA SI COSURI DE FUM

I.D.: 74387772

Data publicarii	17.10.22	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.500,00 RON - 7.500,00 RON

Descriere: Hota cu motor - 2 BUC 1. Cupa hota - operatiuni de executat : - Captura foto faza initiala - Demontat/degresat/spalat filtre impact - Degresat/spalat zona prismatica si canale de preluare grasimi perimetrare - Degresat/spalat tubulatura verticala, zona de tranzit initiala - Captura foto faza finala 2. Motor hota de preluare si evacuare condens alimentar - operatiuni de executat : - Captura foto faza initiala - Demontat/degresat capac acces/grila protectie - Infoliat motor electric pentru protectie - Verificat sisteme de siguranta si prindere - Verificat elemente de fixare - Degresat/spalat sistem paletar rotativ - Degresat/spalat carcasa motor/ 4 pereti / cuva protectie sistem paletar - Verificat etanseitati tubulatura intre cupa si motor - Captura foto faza finala. Probe de functionare. INSPECTIE TEHNICA/ VERIFICARE/CURATARE SISTEM DE EVACUARE GAZE DE ARDERE - COS DE FUM la CENTRALA TERMICA/SOBA TERACOTA OPERATIUNI EXECUTATE : - Captura foto faza initiala - Procedura verificare, conforma cu normativele actualizate - Evaluare constatare in locatia beneficiarului in vederea executarii procedurilor - Verificat etanseitati racord de legatura - canal de fum - Video inspectie canal de fum - Curatat canal fum inaltime utila - Curatat /aspirat canal colector - Curatat /aspirat racord de legatura - Verificat structura rezistenta vizual exterior, video inspectie interior - Inspectie zona superioara cos de fum - Inspectie usa vizitare/curatare. - Verifica
