
Serviciul de reparație la partea de caroseria a microbuzului VW Crafter conform anunt ADV1299721

I.D.: 70521062

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 23.06.22 | Coduri CPV | 50112000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 2.605,82 RON - 2.605,82 RON

Descriere: Serviciul de reparație la partea de caroseria a microbuzului marca VW Crafter, cu seria de șasiu WV1ZZZ2EZG6053419 / 2016 cu numărul de înregistrare MAI 44762 de la Detașamentul de Pompieri Onești.conform anunt ADV1299721 În cadrul serviciului se vor înlocui următoarele piese: geam panoramic lateral ușă culisantă și se vor realiza următoarele operațiuni: înlocuire geam lateral ușă culisantă, reparat și vopsit ușa culisantă.
