
Lucrari de reparatii instalatie termica CAS OLT

I.D.: 73389967

Data publicarii 20.09.22

Coduri CPV 44621112-7 45332400-7 44621110-3

Pretul estimativ: 9.025,62 RON - 9.025,62 RON

Descriere: Lucrari de reparatii instalatie termica CAS OLT, cuprinzand urmatoarele operatiuni : montaj 54 buc robinet calorifer tur 1/2", 16 buc robinet calorifer retur 1/2, 2 buc aerisitor automat 1/2 pentru eliminarea aerului rezidual din instalatiile de incalzire, 2 buc robinet trecere 1/2", 1 buc racord flexibil polipropilena L550 D90/110 grup sanitar, 2 buc corp radiator aluminiu 16 elemente 500x100 (156.5 w/ element) Kit pentru calorifere aluminiu garnitura radiatoare de aluminiu si demontat, niplat, montat 2 buc corp radiator aluminiu format din 16 elemente.
