

## **Reparare sisteme de masura debit din cadrul Instalatiei de demineralizare (sala filtre demi-extindere) - Sectia Chimica CTE Sud**

I.D.: 97207946

---

Data publicarii	15.05.24	Coduri CPV	38421110-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Descriere: Reparare sisteme de masura debit din cadrul Instalatiei de demineralizare (sala filtre demi-extindere) - Sectia Chimica CTE Sud - detalii in caietul de sarcini

---