

Audit energetic si raport de masuratori luminotehnice la finalizare investitie Comuna Malu cu Flori

I.D.: 81475695

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 28.04.23 | Coduri CPV | 71314300-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 15.000,00 RON - 15.000,00 RON |
|-------------------|-------------------------------|

Descriere: ELABORAREA DE AUDIT ENERGETIC ȘI RAPORT DE MASURATORI LUMINOTEHNICE PENTRU INVESTITII ÎN DOMENIUL IULUMINATULUI PUBLIC STRADAL PENTRU ANALIZA PARAMETRILOR LUMINOTEHNICI . Serviciile prestate au ca scop auditarea energetica a sistemului de iluminat public si elaborare rapoarte de masuratori luminotehnice pentru proiecte/lucrari de iluminat public, cu tehnologie LED, inclusiv echipate cu sisteme de dimming/telegestiune/smart lighting/management in conformitate cu standardul SREN 13201 din 2016. Auditul energetic va contine: • Analiza stării sistemului modernizat de iluminat în raport cu proiectul tehnic; • Colectarea datelor energetice si luminotehnice al sistemului de iluminat de iluminat public modernizat; • Efectuarea masuratorilor luminotehnice in teren pentru a determina eficienta corpurilor de iluminat existente cu ajutorul aparatelor de masurat specifice; • Analiza parametrilor Sistemului de Iluminat Public; • Raport de masuratori luminotehnice care sa evidentieze respectarea performantelor luminotehnicein conformitate cu SREN 13201 din 2016; • Concluzii specifice pentru valorile de input si output. Oferta de pret pentru auditul energetic si raport de masuratori luminotehnice este negociabila in functie de lungimea si configuratia retelei de iluminat public. Societatea detine Atestat ANRE: - Numar atestat 13182 tip C1A, data emitere 16.04.2018 - data expirare 16.04.2023; - Numar atestat 13183 tip C2A, data emitere 16.04.2018 - data expirare 16.04.2023. Socetatea are impl
