
Verificat,încarcare stingator cu pulbere P6, Verificat sting.P6 si G2,Verificat hidranti interiori d

I.D.: 76266366

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 07.12.22 | Coduri CPV | 50413200-5 44482200-4 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Pretul estimativ: | 906,12 RON - 906,12 RON |
|-------------------|-------------------------|

Descriere: identificarea stingătorului, depresurizarea stingătorului de incendiu , demontarea stingătorului, reîncărcarea cu agent de stingere, încărcarea buteliei cu agent propulsor, reasamblarea stingătorului; identificarea stingătorului,verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului, verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate,verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei ,inlocuirea pieselor uzate identificarea stingătorului,verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului, duzei de refulare/pâlniei,verificarea stării de încărcare prin cântărire si inlocuirea pieselor defecte Verificarea echiparii cu materialele necesare conformP118/2 și a presiunii de lucru o data la 6 lun
