

Servicii intretinere echipamente laborator

I.D.: 74176903

Data publicarii 13.10.22 Coduri CPV 50410000-2 50400000-9

Pretul estimativ: 750,00 RON - 750,00 RON

Descriere: Diagnoza stare tehnica instalatie radiologica pentru calibrare cu fascicul rX, model X80, pentru CRSP Bucuresti, cu sediul in str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5,persoana de contact Vasilica Ion, tel: 0213183620;
