
Reparație videobronhoscop

I.D.: 92874575

Data
publicarii 01.02.24

Coduri CPV 50422000-9

Pretul
estimativ: 27.220,00 RON - 27.220,00 RON

Descriere: Reparație videobronhoscop V3 DEFECTIUNI CONSTATATE Canal de lucru perforat. OPERATIUNI EXECUTATE Se dezassemblează flexibilul. Se înlocuiește tija de examinare. Se efectuează calibrări și teste. Se assemblează flexibilul.
