
Achizitie servicii de de verificare si curatare cosuri de fum orificiu canal gaz/lemne

I.D.: 23282487

Data publicarii	19.10.17	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.10.17	Pretul estimativ:	3.000,00 EUR
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Aceste servicii sunt necesare pentru functionarea in siguranta a surselor de incalzire din cadrul celor doua cladiri ale institutiei Nr. Crt. Serviciul solicitat U.M. Cantitate str. Valeni nr. 144G 1. Verificare ?i curatare cosuri de fum orificiu canal gaz/lemne bucati 5 str. Elena Doamna nr. 78 B 2. Verificare ?i curatare cosuri de fum orificiu canal gaz/lemne bucati 15 Servicii necesare: - verificarea starii zidariei interior si exterior; - executie curatire interioara a cosului de fum; - izolarea eventualelor crapaturi aparute atat in tencuiala cat si in zidaria cosului de fum - curatirea tubulaturii cosului metalic - vopsirea sistemului de sustinere (metalic) a cosului de fum - reparatii la sobe teracota si cosuri fum (in functie de necesitate) - inlocuit usi sobe teracota (in functie de necesitate)
