
Achizitie servicii de de verificare și curățare coșuri de fum orificiu canal gaz/lemne

I.D.: 38565628

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|
| Data publicarii | 20.09.19 | Coduri CPV | 90915000-4 |
| Termenul limita pentru depunere: | 25.09.19 | Pretul estimativ: | 2.500,00 RON - 2.500,00 RON |

Descriere: Aceste servicii sunt necesare pentru functionarea in siguranta a surselor de incalzire din cadrul celor doua cladiri ale institutiei Nr. Crt. Serviciul solicitat U.M. Cantitate str. Valeni nr. 144G 1. Verificare și curatare cosuri de fum orificiu canal gaz/lemne bucati 5 str. Elena Doamna nr. 78 B 2. Verificare și curatare cosuri de fum orificiu canal gaz/lemne bucati 15 Servicii necesare: - verificarea starii zidariei interior si exterior; - executie curatire interioara a cosului de fum; - izolarea eventualelor crapaturi aparute atat in tencuiala cat si in zidaria cosului de fum - curatirea tubulaturii cosului metalic - vopsirea sistemului de sustinere (metalic) a cosului de fum - reparatii la sobe teracota si cosuri fum (in functie de necesitate) - inlocuit usi sobe teracota (in functie de necesitate)
