
REPARATIE CONFORM FISA SERVICE Nr. 21829

I.D.: 80697767

Data publicarii	07.04.23	Coduri CPV	50311000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 150,00 RON - 150,00 RON

Descriere: REPARATIE CONFORM FISA SERVICE Nr. 21829 Demontare unitate fixare si curatat vaselina arsa de pe elementu termic La preluarea hartiei din tava 1 se aude zgomot La preluare hartiei din tava manual, nu se aude zgomot In tava de hartie s-a gasit o bucata plastic rupta dar nu s-a putut gasi locatia de unde s-a rupt. Zgomotul provine de la presiunea imperfecta dintre axul de transport hartie(din plastic) si axul registratie(din cauciuc) - uzura in bucsile de ghidare Nu se rgasesc ca si piese de schimb - nu se poate rezolva Se poate lucra cu preluare hartie din tava manuala Manopera reparatie imprimante LaserJet : 150 Lei
