
DEMONTARE INSTALATIE GAZE SI REPARATIE COS DE FUM IN URMA AVAREI DATORATE DE CADEREA ARBORILOR INIEI

I.D.: 71263796

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 14.07.22 | Coduri CPV | 45232150-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 14.201,68 RON - 14.201,68 RON

Descriere: Demontare instalatie utilizare gaze naturale in scopul inlocuirii de tronsoane afectate de daunele produse de caderea arborilor, datorita conditiilor atmosferice(furtuna). Demontare cos fum afectat de aceleasi conditii atmosferice,confectionare tronsoane noi cos fum si palarie, ,refacere supoti fixare cos fum,montaj cos de fum cu ajutorul nacelei,fixare si ancorare cos fum. Demontare firida contor gaze naturale avariata (sparta)de caderea pomilor,demontare partiala instalatie utilizare gaze naturale,in vederea inlocuirii robinet gaze spart si montaj firida contor gaze-piese noi. Montaj instalatie gaze naturale pe portiunile dezasamblate,proba de presiune pe intreaga instalatie,revopsire instalatie gaze pe intreaga lungime. Punere in functiune instalatie utilizare gaze naturale si probe de casa.
