
Verificat stingator cu pulbere tip P6, Verificat stingator cu CO2 G2/G5

I.D.: 102148665

Data publicarii	29.08.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 685,78 RON - 685,78 RON

Descriere: Operatiile efectuate pentru fiecare stingator în parte sunt: a) identificarea stingătorului; b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului; c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate; d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2); f) etichetarea și sigilarea stingătorului. Societatea REFILL ROM SRL este autorizata sa execute lucrari de verificare, reîncarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, în baza autorizatiei seria B nr. 2831/2023, eliberata de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti Verificat stingator cu CO2 G5
