
Verificari si remedieri B43WZC

I.D.: 44754006

Data publicarii	03.12.19	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.849,83 RON - 7.849,83 RON

Descriere: Verificare tren rulare Demontare/montare 4 roti complete Inlocuire la constatare 4 placute frana la punte fata (roti complete) Inlocuire la constatare 2 etriere de frana la puntea fata (placute de frana) Inlocuire la constatare 4 placute frana la puntea spate (roti complete) Aerisire instalatie hidraulica de franare Inlocuire la constatare fuzeta stanga la puntea fata (roata completa demontata) Masuratori geometrie cu reglaj (electronic) ZAD+etrier stanga fata ZAD+etrier dreapta fata Placute frana fata si spate Senzor uzura placuta Senzor ABS stanga fata ZAD+fuzeta cu rulment stanga fata ZAD+materiale mai putin
