

---

## SERVICII DE CURATARE COS DE FUM

I.D.: 59836137

---

Data publicarii	11.08.21	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.200,00 RON - 3.200,00 RON

---

Descriere: Verificare/curatare cos de fum soba teracota /centrala termica Operatii executate : -  
Verificare etanseitate racord de legatura - Verificare/ curatare racord de legatura -  
Verificare/curatare canal de fum - Verificare etanseitate intre elementele constructive ale  
cosului de fum - Video inspectie interioara - Verificare conformitate diametru canal de fum -  
Verificare canal colector condensat - Captura foto faza initiala - Captura foto faza finala.

---